



**PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
(PERPANJANGAN JADWAL PENDAFTARAN)
PT PJB UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT
NOMOR: 1582.PP-U/612/UPHB/2019
TENTANG
JASA PERBAIKAN EXHAUST STACK DAN SILINCER GT 4.2
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN MUARA TAWAR**

PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat (PT PJB UPHB) mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama Pengadaan : Jasa Perbaikan Exhaust Stack dan Silincer GT 4.2 PT PJB UP MUARA TAWAR
Sumber Dana : Anggaran Overhaul 2019 PT PJB UP MUARA TAWAR

2. Syarat Peserta Lelang

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT);
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dengan klasifikasi Bidang Mekanikal/Elektrikal atau sesuai dengan jenis barang/jasa yang diminta;
- c. Perusahaan yang tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan pengurus tidak sedang menjalani hukuman;
- d. Perusahaan tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di wilayah kerja PT PLN (Persero) Group;
- e. Memiliki pengalaman 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam melakukan pekerjaan perbaikan atau pembuatan konstruksi *Boiler/Heat Recovery Steam Generator (HRSG)/Condense/Casing Turbine* atau *static equipment* yang berhubungan dengan pengelasan. Salah satu dari dua pengalaman tersebut terkait dengan perbaikan konstruksi stack. Hal ini dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Copy Surat Perjanjian / Kontrak pekerjaan dan
 - 2) Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / *Satisfaction Letter*.
- f. Memiliki atau dapat menyediakan fasilitas *lifting equipment mobile crane* yang mampu mengangkat *part silincer* panel pada GT dengan berat minimal 3 ton pada ketinggian *stack* 45m pada jarak horizontal maksimal 30m.
- g. Syarat lainnya yang tercantum dalam RKS dan TOR

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

Tanggal : 02 s.d 19 Juli 2019
Waktu : Pukul 11.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450
Telp. 021-6620594 - Ext.1165 CP : Damar Arvian.

4. Penjelasan Lelang (Aanwijzing) :

Tanggal : 15 Juli 2019
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d selesai
Tempat : PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar
Jl. PLTGU Muara Tawar No. 1 Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi

5. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran :

Tanggal : 22 Juli 2019
Waktu : • Pemasukan dokumen : Pukul 11.00 WIB s.d. 14.30 WIB
• Pembukaan dokumen : Pukul 14.30 WIB
Tempat : PT PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
Komplek PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450

6. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dapat diwakilkan dengan membawa : 1) Asli Surat tugas dari Direktur Utama / pimpinan perusahaan; 2) Copy Tanda pengenal perusahaan / copy KTP; 3) Copy SIUP. Pendaftaran bisa juga lewat email dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan, kirim ke : damar.arvian@ptpjb.com cc nofri@ptpjb.com

7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.

8. Penyedia Barang / Jasa yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat.

Jakarta, 08 Juli 2019
STRUKTURAL PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA
MANAJER KEUANGAN DAN ADMINISTRASI,

MACHRIF HERIANSJAH

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI

UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (hunting) Fax : 62-21-6613190
E-mail : uphb@pjb2.com



Lampiran pengumuman

Nomor : 1582.PP-U/612/UPHB/2019

Tanggal : 08 Juli 2019

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN
JASA PERBAIKAN EXHAUST STACK DAN SILINDER GT 4.2
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN MUARA TAWAR**

I. LINGKUP PEKERJAAN

- 1.1 Mobilisasi *inner casing* dari *site* GT 4.2 Muara tawar ke *workshop* dan sebaliknya.
- 1.2 Jasa perbaikan *inner casing*.
- 1.3 Pengadaan material dan material habis pakai.
- 1.4 Pembuatan laporan hasil pekerjaan.

II. PERFORMANCE DESAIN

- 2.1 Pekerjaan berjalan aman, tidak terjadi kecelakaan kerja (*zero accident*).
- 2.2 Standard kualitas hasil lasan mengacu pada standard BS EN ISO 5817 : 2014, *limits for imperfections for quality level class B* (ref 2.10).
- 2.3 *Coating* TBC harus *bounding* secara sempurna, hal ini dibuktikan dengan melakukan pengujian *bounding coating* menggunakan *adhesion test* (ref 2.9).
- 2.4 *Coating thickness* setelah dilakukan proses *re-coating* adalah 500 - 600 μm , pengujian dengan menggunakan *coating thickness*.
- 2.5 Tidak ada perubahan dimensi pada *inner casing – mixing chamber castellation*, sehingga *mixing chamber* dapat align terhadap *inner casing*.
- 2.6 Lubang pendingin (*cooling holes*) *inner casing* tidak ada yang tersumbat/*clogging* setelah proses perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan inspeksi visual pada seluruh *cooling holes inner casing*.

Detail pekerjaan terlampir dalam TOR (*Term of Reference*)

**PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT**

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (hunting) Fax : 62-21-6613190
E-mail : uphb@pjb2.com