



PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
PT PJB UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT
NOMOR: 1862.PP/612/UPHB/2019
TENTANG
JASA PERBAIKAN INNER CASING GT 4.2
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN MUARA TAWAR

PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat (PT PJB UPHB) mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama Pengadaan : Jasa Perbaikan Inner Casing GT 4.2 PT PJB UP Muara Tawar
Sumber Dana : Anggaran Overhaul 2019 PT PJB UP Muara Tawar

2. Syarat Peserta Lelang

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT);
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dengan klasifikasi Bidang Mekanikal/Elektrikal atau sesuai dengan jenis barang yang diminta;
- c. Perusahaan yang tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan pengurus tidak sedang menjalani hukuman;
- d. Perusahaan tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di wilayah kerja PT PLN (Persero) Group;
- e. Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan melakukan pekerjaan perbaikan maupun fabrikasi *high temperature static equipment* (*mixing chamber, turbine casing, exhaust casing, inner casing, combustor part*) dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan melalui Copy PO/Kontrak Pekerjaan dan Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)/Satisfaction Letter;
- f. Memiliki atau dapat menyediakan fasilitas *workshop* yang tersedia minimal peralatan *overhead crane* minimal 3 ton, peralatan *sand blasting*, mesin bubut *vertical* (*vertical lathe machine*) dengan kapasitas cekam minimal 2 meter, fasilitas *Thermal Barrier Coating* (TBC) dengan metode Air Plasma Spray (APS), peralatan pengelasan SMAW dan GTAW, peralatan *heat treatment*;
- g. Syarat lainnya yang tercantum dalam RKS dan TOR

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

Tanggal : 16 s.d 29 Juli 2019
Waktu : Pukul 11.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450
Telp. 021-6620594 - Ext.1140 CP : Damar Arvian.

4. Penjelasan Lelang (Aanwijzing) :

Tanggal : 22 Juli 2019
Waktu : Pukul 13.30 WIB - selesai
Tempat : PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar
Jl. PLTGU Muara Tawar No.1 Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi

5. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran :

Tanggal : 30 Juli 2019
Waktu : • Pemasukan dokumen : Pukul 11.00 WIB s.d. 15.00 WIB
• Pembukaan dokumen : Pukul 15.00 WIB
Tempat : PT PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
Komplek PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450

6. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dapat diwakilkan dengan membawa : 1) Asli Surat tugas dari Direktur Utama / pimpinan perusahaan; 2) Copy Tanda pengenal perusahaan / copy KTP; 3) Copy SIUP. Pendaftaran bisa juga lewat email dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan, kirim ke : damar.arvian@ptpjb.com cc nofri@ptpjb.com
7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
8. Penyedia Barang / Jasa yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat.

Jakarta, 16 Juli 2019
STRUKTURAL PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA
MANAJER KEUANGAN DAN ADMINISTRASI,



PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (Hunting), Fax. 62-21-6613190,
Email : uphb@pjb2.com



Lampiran pengumuman

Nomor : 1862.PP/612/UPHB/2019

Tanggal : 16 Juli 2019

RUANG LINGKUP PEKERJAAN
JASA PERBAIKAN INNER CASING GT 4.2
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN MUARA TAWAR

I. LINGKUP PEKERJAAN

- 1.1 Mobilisasi inner casing dari site GT 4.2 Muara tawar ke workshop dan sebaliknya.
- 1.2 Jasa perbaikan inner casing.
- 1.3 Pengadaan material dan material habis pakai.
- 1.4 Pembuatan laporan hasil pekerjaan

II. PERFORMANCE DESAIN

- 2.1 Pekerjaan berjalan aman, tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident).
- 2.2 Standard kualitas hasil lasan mengacu pada standard BS EN ISO 5817 : 2014, limits for imperfections for quality level class B (Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections).
- 2.3 Coating TBC harus bounding secara sempurna, hal ini dibuktikan dengan melakukan pengujian bounding coating menggunakan adhesion test
- 2.4 Coating thickness setelah dilakukan proses re-coating adalah 500 - 600 μm , pengujian dengan menggunakan coating thickness.
- 2.5 Tidak ada perubahan dimensi pada inner casing – mixing chamber castellation, sehingga mixing chamber dapat align terhadap inner casing.
- 2.6 Lubang pendingin (cooling holes) inner casing tidak ada yang tersumbat/clogging setelah proses perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan inspeksi visual pada seluruh cooling holes inner casing.

Detail pekerjaan terlampir dalam TOR (*Term of Reference*)

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (Hunting), Fax. 62-21-6613190,
Email : uphb@pjb2.com