



PENGADAAN LANGSUNG
PT PJB UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT
NOMOR: 2058.PP/612/UPHB/2019
TENTANG

JASA PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN SCAFFOLDING MAJOR INSPECTION GT 4.1 MUARA TAWAR 2019

PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat (PT PJB UPHB) mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti Pengadaan Langsung sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama Pengadaan : Jasa Pemasangan dan Pembongkaran Scaffolding Major Inspection GT 4.1 Muara Tawar 2019
Sumber Dana : Anggaran Overhaul 2019 PT PJB UP Muara Tawar

2. Syarat Peserta Pengadaan

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT)/CV;
- b. Memiliki Sertifikat TDPP PT PJB (Tanda Daftar Penyedia Perusahaan) Sub Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan atau sesuai dengan jenis pekerjaan yang diminta atau Tanda Terima Pengurusan TDPP PT PJB;
- c. Perusahaan yang tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan pengurus tidak sedang menjalani hukuman;
- d. BUMN / Perguruan Tinggi terakreditasi atau Unit / Anak Perusahaan / Usaha Patungan / Afiliasi PT PJB / PT PLN;
- e. Perusahaan tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di wilayah kerja PT PLN (Persero) Group;
- f. Memiliki pengalaman sebagai penyedia jasa Pemasangan dan Pembongkaran scaffolding minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan melalui:
 - 1) Copy Surat Perjanjian / Kontrak pekerjaan dan
 - 2) Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / *Satisfaction Letter*.
- g. Syarat lainnya yang tercantum dalam RKS dan TOR.

3. Pemasukan Dokumen Penawaran

Tanggal : **14 Agustus s.d 16 Agustus 2019**
Waktu : Pukul 11.00 s.d. 14.00 WIB
Tempat : PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450
Telp. 021-6620594 - Ext.1140 CP : Damar Arvian

4. Penjelasan Pengadaan (Aanwijzing) :

Tanggal : **14 Agustus 2019**
Waktu : Pukul 13.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung B PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar
Jl. PLTGU Muara Tawar No. 1, Segarajaya, Kec. Tarumajaya, Bekasi

5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi via email : damar.arvian@ptpjb.com cc nofri@ptpjb.com

6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam memasukan Dokumen Penawaran.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat.

Jakarta, 13 Agustus 2019
STRUKTURAL PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA
MANAJER KEUANGAN DAN ADMINISTRASI,



PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (Hunting), Fax. 62-21-6613190,
Email : uphb@pjb2.com



Lampiran Permintaan Pengadaan Langsung

Nomor : 2058.PP/612/UPHB/2019

Tanggal : 13 Agustus 2019

SPESIFIKASI TEKNIK YANG DIMINTAKAN PENAWARAN

LINGKUP PEKERJAAN

Mobilisasi komponen dan tools yang dibutuhkan untuk pemasangan dan pembongkaran scaffolding. Mobilisasi dilakukan dari dan menuju site GT 4.1 Muara Tawar dengan lokasi sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a. Rotor Turbine | h. Air Inlet Casing (akses chain block) tangga |
| b. Mixing Chamber | i. Aux. Lube Oil Pump |
| c. Intermediate Shaft | j. Hydraulic Lube Oil Pump |
| d. Air Intake Manifold | k. Outgoing Generator |
| e. Air Intake Silencer | l. Area Star Poin Generator |
| f. Air Intake Filter Roof | m. Flame Tube |
| g. TOT (Temperature Outlet Turbine) | |

No	Lokasi	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	VOL(m ³)	KET	TOT VOL AREA (m ³)
1	Rotor Turbine	8	1.75	11	154	5 Lift	481.25
		8	1.75	11	154	5 Lift	
		4.5	1.75	11	86.625	5 Lift	
		4.5	1.75	11	86.625	5 Lift	
2	Mixing Chamber	3	2	3	18	1 Lift	18
3	Intermediate Shaft	3	2	3	18	1 Lift	18
4	Air Intake Manifold	7	2	11	154	5 Lift	436
		7	2	11	154	5 Lift	
		4	4	4	64	Outrigger	
		4	4	4	64	Outrigger	
5	Air Intake Manifold II	9	2	6	108	2 Lift	108
6	Air Intake Silencer	8	3	11	264	Top Lift	328
		4	4	4	64	Outrigger	
7	Air Intake Filter Roof	2	2	9	36	1 Lift	84
		4	4	3	48	Outrigger	
8	TOT (Temperature Outlet Turbine)	6	2	6	72	2 Lift	72
9	Air Inlet Casing (akses chain block) Tangga	2	2	19	76	1 Lift	172
		4	4	6	96	Outrigger	

**PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT**

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (Hunting), Fax. 62-21-6613190,
Email : uphb@pjb2.com



No	Lokasi	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	VOL(m ³)	KET	TOT VOL AREA (m ³)
10	<i>Aux. Lube Oil Pump</i>	4	2	4	32	1 Lift	32
11	<i>Hydraulic Lube Oil Pump</i>	2	2	4	16	1 Lift	16
12	<i>Outgoing Generator</i>	7	2	7	98	Top Lift	98
13	<i>Area Star Poin Generator</i>	6	2	9	108	Top Lift	108
14	<i>Flame Tube</i>	4	4	4	64	Top Lift	64

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (Hunting), Fax. 62-21-6613190,
Email : uphb@pjb2.com