



**PENGADAAN LANGSUNG**  
**PT PJB UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT**  
**NOMOR: 2054.PP/612/UPHB/2019**  
**TENTANG**  
**JASA PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN SCAFFOLDING MAJOR INSPECTION GT 4.2 MUARA TAWAR 2019**

PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat (PT PJB UPHB) mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti Pengadaan Langsung sebagai berikut:

**1. Paket Pekerjaan**

Nama Pengadaan : Jasa Pemasangan dan Pembongkaran Scaffolding Major Inspection GT 4.2 Muara Tawar 2019  
Sumber Dana : Anggaran Overhaul 2019 PT PJB UP Muara Tawar

**2. Syarat Peserta Pengadaan**

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT)/CV;
- b. Memiliki Sertifikat TDPP PT PJB (Tanda Daftar Penyedia Perusahaan) Sub Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan atau sesuai dengan jenis pekerjaan yang diminta atau Tanda Terima Pengurusan TDPP PT PJB;
- c. Perusahaan yang tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan pengurus tidak sedang menjalani hukuman;
- d. BUMN / Perguruan Tinggi terakreditasi atau Unit / Anak Perusahaan / Usaha Patungan / Afiliasi PT PJB / PT PLN;
- e. Perusahaan tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di wilayah kerja PT PLN (Persero) Group;
- f. Memiliki pengalaman sebagai penyedia jasa Pemasangan dan Pembongkaran scaffolding minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan melalui:
  - 1) Copy Surat Perjanjian / Kontrak pekerjaan dan
  - 2) Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / *Satisfaction Letter*.
- g. Syarat lainnya yang tercantum dalam RKS dan TOR.

**3. Pemasukan Dokumen Penawaran**

Tanggal : **14 Agustus s.d 16 Agustus 2019**  
Waktu : Pukul 11.00 s.d. 14.00 WIB  
Tempat : PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat  
PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450  
Telp. 021-6620594 - Ext.1140 CP : Damar Arvian

**4. Penjelasan Pengadaan (Aanwijzing) :**

Tanggal : **14 Agustus 2019**  
Waktu : Pukul 13.00 WIB - selesai  
Tempat : Gedung B PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar  
Jl. PLTGU Muara Tawar No. 1, Segarajaya, Kec. Tarumajaya, Bekasi

5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi via email : [damar.arvian@ptpjb.com](mailto:damar.arvian@ptpjb.com) cc [nofri@ptpjb.com](mailto:nofri@ptpjb.com)

6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam memasukan Dokumen Penawaran.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat.

Jakarta, 13 Agustus 2019  
STRUKTURAL PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA  
MANAJER KEUANGAN DAN ADMINISTRASI,

MACHRIF HERIANSJAH

**PT PEMBANGKITAN JAWA BALI**  
**UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT**

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (Hunting), Fax. 62-21-6613190,  
Email : [uphb@pjb2.com](mailto:uphb@pjb2.com)



**Lampiran Permintaan Pengadaan Langsung**

Nomor : 2054.PP/612/UPHB/2019

Tanggal : 13 Agustus 2019

**SPESIFIKASI TEKNIK YANG DIMINTAKAN PENAWARAN**

**LINGKUP PEKERJAAN**

Mobilisasi komponen dan tools yang dibutuhkan untuk pemasangan dan pembongkaran *scaffolding*. Mobilisasi dilakukan dari dan menuju *site* GT 4.2 Muara Tawar dengan lokasi sebagai berikut:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a. Rotor Turbine                               | i. Aux. Lube Oil Pump       |
| b. Mixing Chamber                              | j. Hydraulic Lube Oil Pump  |
| c. Intermediate Shaft                          | k. Outgoing Generator       |
| d. Air Intake Manifold                         | l. Area Star Poin Generator |
| e. Air Intake Silencer                         | m. Flame Tube               |
| f. Air Intake Filter Roof                      | n. Generator                |
| g. TOT (Temperature Outlet Turbine)            | o. Main Trafo               |
| h. Air Inlet Casing (akses chain block) tangga |                             |

No	Lokasi	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	VOL(m <sup>3</sup> )	KET	TOT VOL AREA (m <sup>3</sup> )
1	Rotor Turbine	8	1.75	11	154	5 Lift	481.25
		8	1.75	11	154	5 Lift	
		4.5	1.75	11	86.625	5 Lift	
		4.5	1.75	11	86.625	5 Lift	
2	Mixing Chamber	3	2	3	18	1 Lift	18
3	Intermediate Shaft	3	2	3	18	1 Lift	18
4	Air Intake Manifold	7	2	11	154	5 Lift	436
		7	2	11	154	5 Lift	
		4	4	4	64	Outrigger	
		4	4	4	64	Outrigger	
5	Air Intake Manifold II	9	2	6	108	2 Lift	108
6	Air Intake Silencer	8	3	11	264	Top Lift	328
		4	4	4	64	Outrigger	
7	Air Intake Filter Roof	2	2	9	36	1 Lift	84
		4	4	3	48	Outrigger	
8	TOT (Temperature Outlet Turbine)	6	2	6	72	2 Lift	72
9	Air Inlet Casing (akses chain block) Tangga	2	2	19	76	1 Lift	172
		4	4	6	96	Outrigger	
10	Aux. Lube Oil Pump	4	2	4	32	1 Lift	32
11	Hydraulic Lube Oil Pump	2	2	4	16	1 Lift	16
12	Outgoing Generator	7	2	7	98	Top Lift	98

**PT PEMBANGKITAN JAWA BALI  
UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT**

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (Hunting), Fax. 62-21-6613190,  
Email : uphb@pjb2.com



No	Lokasi	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	VOL(m <sup>3</sup> )	KET	TOT VOL AREA (m <sup>3</sup> )
13	Area Star Poin Generator	6	2	9	108	Top Lift	108
14	Flame Tube	4	4	4	64	Top Lift	64
15	Generator	9	1.5	6	81	2 Lift	162
		9	1.5	6	81		
16	Main Trafo	10	2	11	220	2 Lift	220

**PT PEMBANGKITAN JAWA BALI**  
**UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT**

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (Hunting), Fax. 62-21-6613190,  
Email : uphb@pjb2.com