



**PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
(PERPANJANGAN JADWAL PENDAFTARAN)
PT PJB UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT
NOMOR: 1581.PP-U/612/UPHB/2019
TENTANG
JASA PERBAIKAN EXHAUST STACK DAN SILINCER GT 4.1
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN MUARA TAWAR**

PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat (PT PJB UPHB) mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama Pengadaan : Jasa Perbaikan Exhaust Stack dan Silincer GT 4.1 PT PJB UP MUARA TAWAR
Sumber Dana : Anggaran Overhaul 2019 PT PJB UP MUARA TAWAR

2. Syarat Peserta Lelang

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT);
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dengan klasifikasi Bidang Mekanikal/Elektrikal atau sesuai dengan jenis barang/jasa yang diminta;
- c. Perusahaan yang tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan pengurus tidak sedang menjalani hukuman;
- d. Perusahaan tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di wilayah kerja PT PLN (Persero) Group;
- e. Memiliki pengalaman 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam melakukan pekerjaan perbaikan atau pembuatan konstruksi *Boiler/Heat Recovery Steam Generator (HRSG)/Condense/Casing Turbine* atau *static equipment* yang berhubungan dengan pengelasan. Salah satu dari dua pengalaman tersebut terkait dengan perbaikan konstruksi stack. Hal ini dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Copy Surat Perjanjian / Kontrak pekerjaan dan
 - 2) Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / *Satisfaction Letter*.
- f. Memiliki atau dapat menyediakan fasilitas *lifting equipment mobile crane* yang mampu mengangkat *part silincer* panel pada GT dengan berat minimal 3 ton pada ketinggian *stack* 45m pada jarak horizontal maksimal 30m.
- g. Syarat lainnya yang tercantum dalam RKS dan TOR

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

Tanggal : 02 s.d 19 Juli 2019
Waktu : Pukul 11.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450
Telp. 021-6620594 - Ext.1165 CP : Damar Arvian.

4. Penjelasan Lelang (Aanwijzing) :

Tanggal : 15 Juli 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d 12.00 WIB
Tempat : PT PJB Unit Pembangkitan Muara Tawar
Jl. PLTGU Muara Tawar No. 1 Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi

Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran :

Tanggal : 22 Juli 2019
Waktu : • Pemasukan dokumen : Pukul 11.00 WIB s.d. 14.00 WIB
• Pembukaan dokumen : Pukul 14.00 WIB
Tempat : PT PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
Komplek PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450

5. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dapat diwakilkan dengan membawa : 1) Asli Surat tugas dari Direktur Utama / pimpinan perusahaan; 2) Copy Tanda pengenal perusahaan / copy KTP; 3) Copy SIUP. Pendaftaran bisa juga lewat email dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan, kirim ke : damar.arvian@ptpjb.com cc nofri@ptpjb.com

6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.

7. Penyedia Barang / Jasa yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat.

Jakarta, 08 Juli 2019
STRUKTURAL PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA
MANAJER KEUANGAN DAN ADMINISTRASI,

MACHRIF HERIANSJAH

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI

UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (hunting) Fax : 62-21-6613190
E-mail : uphb@pjb2.com



Lampiran pengumuman

Nomor : 1581.PP-U/612/UPHB/2019

Tanggal : 08 Juli 2019

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN
JASA PERBAIKAN EXHAUST STACK DAN SILINCER GT 4.1
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN MUARA TAWAR**

I. LINGKUP PEKERJAAN

- 1.1. Mobilisasi Barang, Peralatan dan Silincer panel.
- 1.2. Pemasangan dan pembongkaran *scaffolding*.
- 1.3. Perbaikan *silencer*.
- 1.4. Perbaikan dinding dalam *stack*.
- 1.5. Pengadaan material
- 1.6. Pembuatan laporan pekerjaan.



II. PERFORMANCE DESAIN

- 2.1. Pekerjaan berlangsung aman (*zero accident*).
- 2.2. Durasi pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan pada TOR
- 2.3. Pemasangan isolasi harus rapi dan padat (ruang isolasi terisi penuh dengan *ceramic blanket*)
- 2.4. Hasil lasan *plate* tidak terdapat cacat las, berupa *crack*, *spatter*, *undercut* atau cacat las lain. Hal ini diuji dengan *Penetrant Test*.
- 2.5. Pelat penutup (*perforated plate*) tertutup rapih dan tidak ada pelat yang terdeformasi.
- 2.6. Temperatur dinding *stack* setelah dilakukan perbaikan dibawah 85°C, yang dibuktikan dengan hasil *thermograph* pada dinding *stack*.

Detail pekerjaan terlampir dalam TOR (*Term of Reference*)

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI

UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (hunting) Fax : 62-21-6613190
E-mail : uphb@pjb2.com